



L1  
L2  
L3  
PEN

Aðalvarnari

Fi

Sjálfvör

Aðal-  
tafla

PEN

PE

N

Lengsta hringrás  
aðaltöflu

Ekki þarf að rjúfa PE - taug frá  
lista. Ekki þarf að gera veituna  
spennulausa, lágt viðnám hringrásar.

Mæling  
hringrásar  
greinitöflu

Fi

Sjálfvör

Greini-  
tafla

PE

N

arðskaut  
afveitu

Jarðskaur  
neysluveitu  
og  
spennujöfnun

Hringrásarviðnám  
greinitöflu